

**MARCATURA DEI PRODOTTI
CON IL MARCHIO DI CONFORMITA'**

EAC = Eurasian Conformity
(EAC  = CE )

ESEMPIO MARCATURA

1. Apporre il marchio di conformità sulla targhetta identificativa (targa dati/matricola) o etichetta.



2. Apporre il marchio di conformità alla copertina della manualistica (manuale d'uso, libretto di istruzioni, passaporto tecnico, etichetta, ecc.) o nello spazio riservato alle informazioni sulla conformità del prodotto.

